



# Veiledning - For demoleringshammer

## Hvordan montere en pigg eller meisel på maskinen.



1, Orienter deg om hakket på meiselstammen og låsebolten i maskinen.



2. Trekk ut og vri bolten på maskinen.



3. Når bolten er riktig vei for montering av meisel skal den ikke lengre stenge deler av åpningen.



4. Dytt inn meiselen med hakket vendt oppover mot bolten. Rød pil.

5. Trekk deretter ut (med meiselen i maskinen) bolten og vri denne rundt slik at du låser fast meiselen. Meiselen skal kunne dras ut inn noen centimeter, men skal ikke kunne dras helt ut av maskinen. Grønn pil.

## Hvordan fylle på olje dersom tanken er tom



A, Orienter deg om oljenivået på maskinen liggende nede. Oljen bør minst være på midten av øyet.



B. Gjør først rent rundt oljelokket med en fille/papir. Bruk medfølgende verktøy og skru opp oljelokket. Vri mot klokken for å løsne lokket.



C. Ta av lokket, fyll med medfølgende olje ca 1 cm fra toppen. Skru deretter på lokket og vri med klokken. Trekk til med verktøyet, men ikke mer enn nok til at den presser på pakningen ca 1/2 til 1 omdreining etter du har strammet den for hånd.

**Szczególne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**

Nie można używać uszkodzonych lub zużytych dłut. Zawsze należy wybierać narzędzie odpowiednie do danego zastosowania.

Przed rozpoczęciem kucia należy sprawdzić za pomocą wykrywacza przewodów i rur, czy pod obrabianą powierzchnią nie znajdują się przewody elektryczne, rury itp.

Do podtrzymywania młota wyburzeniowego zawsze należy używać izolowanych rękocykli, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem w przypadku natrafienia na przewody elektryczne schowane pod tynkiem.

Należy upewnić się, że młot wyburzeniowy nie uszkodzi żadnego elementu znajdującego się pod przedmiotem obrabianym lub za nim, np. podczas kucia w ścianach.

Podczas pracy młotem zawsze należy mocno trzymać obie rękocykli.

Unikać przysłaniania otworów wentylacyjnych rękami.

Używając młota wyburzeniowego do kucia lub podobnych zadań, gdzie mogą pojawić się iskry, drzazgi lub odłamki, należy zawsze stosować okulary ochronne.

Przy używaniu młota wyburzeniowego należy stosować ochronniki słuchu oraz wytrzymałe rękawice ochronne.

Przed wymianą dłuta należy sprawdzić, czy młot całkowicie się zatrzymał.

Jeżeli młot nie będzie używany od razu ponownie, przed odłożeniem go należy zaczekać, aż dłuto całkowicie się zatrzyma, a następnie odłączyć młot od sieci.

Należy unikać dotykania dłuta młota bezpośrednio po jego użyciu. Może być bardzo gorące.

Podczas obróbki niektórych materiałów może uwalniać się niebezpieczny dla zdrowia pył. Zawsze należy nosić maskę.

**Uwaga! W niskich temperaturach otoczenia lub po dłuższej przerwie w eksploatacji młot wyburzeniowy przed rozpoczęciem pracy musi pracować 3-5 minut bez obciążenia.**

**Regulacja rękocykli podpierających**

Rękocykl podpierający (5) młota można ustawić pod dowolnym kątem, aby zapewnić odpowiednie podparcie. Poluzować pokrętło blokujące (4) i ustawić rękocykl podpierający w odpowiedniej pozycji. Ponownie dokręcić pokrętło blokujące.



PL

**Zakładanie dłuta**

W razie potrzeby dłuto należy oczyścić i nasmarować górną część trzonu cienką warstwą smaru maszynowego.

Odciągnąć śrubę blokującą (3) i przekręcić ją w lewo.

Wsunąć trzon dłuta możliwie jak najgłębiej do uchwytu (2) aż do jego zablokowania.

Pociągnąć za dłuto, aby sprawdzić, czy zostało prawidłowo osadzone w uchwycie.

Dłuto wyjmując się, wykonując powyższe instrukcje w odwrotnej kolejności.



**Sposób użycia**

Podłączyć młot wyburzeniowy do sieci.

Włączyć młot przez wciśnięcie przycisku wł./wyl. (7). Wyłączyć, zwalniając przycisk wł./wyl.

Młot może pracować w trybie ciągłym po wciśnięciu przycisku blokady, gdy wciśnięty jest przycisk wł./wyl.

Blokadę wyłącza się przez naciśnięcie i zwolnienie przycisku wł./wyl.

Przed uruchomieniem młota należy umieścić narzędzie naprzeciw obrabianej powierzchni. Należy zachować ostrożność, gdyż młot wytwarza silne drgania!

Dociśnąć lekko dłuto do obrabianej powierzchni. Nie dociskać zbyt mocno. Działanie młota zwykle jest wystarczające do wykonania zadania. W przeciwnym razie należy użyć narzędzia o większej mocy.

**Uwaga! Podczas użytkowania z uchwytu mogą wydostawać się rozpryski oleju. Jest to zjawisko całkowicie normalne. Przed rozpoczęciem pracy należy osłonić wszystkie ściany i podłogę.**

**Czyszczenie i konserwacja**

Po użyciu przetrzeć urządzenie dobrze odcisniętą wilgotną szmatką. Należy zawsze utrzymywać powierzchnie i otwory wentylacyjne w czystości. Na koniec każdego dnia pracy należy oczyścić otwory wentylacyjne za pomocą sprężonego powietrza (o ciśnieniu maks. 3 barów).

Nigdy nie używać żrących lub powodujących korozję środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić plastikowe części młota.

**Special safety instructions**

Do not use damaged or worn chisels and always use the correct type of tool for the job.

Use a wire and pipe detector to check for concealed power cables, pipes, etc. in the items or surfaces you are going to chisel.

Always use the insulated handles to hold the demolition hammer to avoid any risk of electric shock from concealed power cables.

Make sure that the demolition hammer does not damage any objects under or behind the workpiece, e.g. when chiselling in walls.

Always maintain a firm grip on both handles when using the demolition hammer.

Avoid blocking the ventilation slots with your hands.

Always wear safety goggles when using the demolition hammer for chiseling or similar tasks where debris such as chips, sparks and splinters can fly up.

Use hearing protectors and heavy-duty gloves when using the demolition hammer. Ensure the demolition hammer is completely stopped before replacing the chisel.

Wait until the chisel has come to a complete stop before putting the demolition hammer down, and unplug it if it is not to be used again immediately.

Avoid touching the demolition hammer immediately after use. It may be very hot.

Chiselling on certain materials can generate dust that is hazardous to health. Always wear a mask.

**Note! In cold weather or after a prolonged period of inactivity, the demolition hammer must run unloaded for 3-5 minutes before**

**Adjusting the support handle**

The support handle (5) can be adjusted to any angle on the demolition hammer to provide optimum support. Loosen the lock knob (4) and turn the support handle to the required position. Retighten the lock knob.



GB

**Fitting the chisel**

If necessary, clean the chisel and lubricate the upper part of the shaft with a thin layer of machine grease.

Pull out the lock bolt (3) and turn it clockwise.

Insert the shaft of the chisel as far as possible into the chuck (2) until it engages.

Pull on the chisel to check that it is securely inserted into the chuck.

Remove the chisel by following the above instructions in reverse order.



**Use**

Plug the demolition hammer in.

Start the demolition hammer by pressing the on/off button (7). Switch off by releasing the on/off button.

You can get the demolition hammer to run on continuous operation by pressing the lock button while the on/off button is pressed in.

Switch off by pressing and releasing the on/off button.

Position the accessory against the workpiece before starting the demolition hammer. Be careful, as the demolition hammer vibrates vigorously!

Lightly press the demolition hammer against the workpiece. Do not press too hard. The action of the demolition hammer will usually be sufficient to do the job. If this is not the case, you will probably have to use a more powerful tool.

**Note! There may be oil splashes from the chuck during use. This is completely normal. Cover any walls and floor before commencing work.**

**Cleaning and maintenance**

Wipe using a well-wrung cloth after use, and always keep the surface and ventilation slots free of dirt. Clean out the ventilation slots with compressed air (max. 3 bar) at the end of every working day.

Never use corrosive or abrasive cleaning agents, as they may attack the plastic parts of the demolition hammer.

